


Ersatzteil Edeldstahlsieb für Y-Schmutzfänger, Variante

MA0015.FIL


Alle Maßangaben in Millimeter, Gewichtsangaben in Gramm. Für die fotografische Darstellung verwenden wir eine Artikelgröße sowie Studiolicht. Die Abbildungen, technischen Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Wir behalten uns jederzeit Änderung ohne Ankündigung vor. Die Nutzmaße sind definiert bzw. verstärkt dargestellt bzw. ergeben sich aus der Artikelbezeichnung. Weitere Maße dienen ausschließlich der Darstellungsunterstützung. Bei Zweckentfremdung bitten wir dies zu beachten.

Artikel-Nr.	Variante	Hinweis	Preis
MA0015.FIL.020	Ersatzsieb für MA0015.000.020	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	0,26 €* [*]
MA0015.FIL.025	Ersatzsieb für MA0015.000.025	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	0,44 €* [*]
MA0015.FIL.032	Ersatzsieb für MA0015.000.032	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	0,56 €* [*]
MA0015.FIL.040	Ersatzsieb für MA0015.000.040	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	0,89 €* [*]
MA0015.FIL.050	Ersatzsieb für MA0015.000.050	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	1,08 €* [*]
MA0015.FIL.063	Ersatzsieb für MA0015.000.063	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	2,12 €* [*]

** alle Preise netto exkl. gesetzliche MwSt.*

HT CONNECT GmbH & Co. KG - Norisstraße 4 - 91257 Pegnitz - Tel.: 09241/9109100 - Mail: info@ht-connect.de