

Ersatzteil für HTC® Schrägsitz Rückschlagventil O-Ring Teil 2

AK0880.002


Alle Maßangaben in Millimeter, Gewichtsangaben in Gramm. Für die fotografische Darstellung verwenden wir eine Artikelgröße sowie Studiolicht. Die Abbildungen, technischen Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Wir behalten uns jederzeit Änderung ohne Ankündigung vor. Die Nutzmaße sind definiert bzw. verstärkt dargestellt bzw. ergeben sich aus der Artikelbezeichnung. Weitere Maße dienen ausschließlich der Darstellungsunterstützung. Bei Zweckentfremdung bitten wir dies zu beachten.

Artikel-Nr.	Variante	Hinweis	Material	Preis
AK0880.002.020	für Variante 20mm - 1/2"	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	EPDM	0,13 €* [*]
AK0880.002.025	für Variante 25mm - 3/4"	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	EPDM	0,13 €* [*]
AK0880.002.032	für Variante 32mm - 1"	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	EPDM	0,13 €* [*]
AK0880.002.040	für Variante 40mm - 1 1/4"	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	EPDM	0,13 €* [*]
AK0880.002.050	für Variante 50mm - 1 1/2"	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	EPDM	0,13 €* [*]
AK0880.002.063	für Variante 63mm - 2"	Ersatzteil: kein Widerruf/keine Rückgabe	EPDM	0,13 €* [*]

^{*} alle Preise netto exkl. gesetzliche MwSt.

HT CONNECT GmbH & Co. KG - Norisstraße 4 - 91257 Pegnitz - Tel.: 09241/9109100 - Mail: info@ht-connect.de